



# Systemdatenblatt

## Ausbilden von Fugen nass

### Positionen

■ **Schneiden einer Nut und Anarbeiten an Abläufe und Rinnen**

Verbrauch zum Füllen der Nut: ca. 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup> Epoxy FAS 100 <0916> ca. 1,5 - 2 kg/m Beschichtung