



Systemdatenblatt

Rissbandage

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem unpigmentierten oder wahlweise auch colorierten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224> ca. 0,80 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
- **Rissüberbrückende Zwischenschicht mit einem 2K PUR Bindemittel**
mind. 1,5 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>
- **Verschleißschicht mit einem vorgefüllten, pigm. 2K EP Bindemittel**
mind. 0,80 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>
- **Flächige Einstreuung von staubfreiem Quarzsand (0,3-0,8 mm)**
ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
- **Abschließendes Beschichten der Detailausführungen einschl. herstellen der umlaufenden Anschlüsse in Abhängigkeit des sonstigen OS-Systems**